



ESTADO DE SANTA CATARINA

Câmara de Vereadores de Itajaí



INDICAÇÃO Nº 4325/2018

Senhor Presidente:

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, após ouvido o douto Plenário, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, com cópia à Secretaria de Obras e Serviços Municipais, solicitando com urgência o conserto/reparo de buraco existente na Rua Jacob Ardigó, quase esquina Rua Indaial, Bairro Dom Bosco.

JUSTIFICATIVA:

Tal solicitação é oriunda da comunidade em geral, que utiliza da referida rua para sua locomoção.

Se trata de uma rua com fluxo intenso de veículos, motocicletas, bicicletas e pedestres e o buraco existente é quase imperceptível, pois ele está após a travessia do semáforo onde tem um aclave seguido de declive, fazendo com que não seja notado, mas que causa extremo dano aos veículos, podendo ocasionar acidente grave.

SALA DAS SESSÕES, EM 28 DE NOVEMBRO DE 2018

FERNANDO MARTINS PEGORINI
VEREADOR - PP