



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



**INDICAÇÃO Nº 532/2019**

**Senhor Presidente:**

O Vereador que abaixo subscreve, na forma regimental, após ouvido o douto Plenário, requer a V.Exa. o envio da presente Indicação ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal de Itajaí, com cópia a FMEL - Fundação de Esportes e Lazer, solicitando a manutenção e reparos estruturais na Pista de Atletismo de Itajaí, tais como: pintura da pista em si e de toda a estrutura geral; reparos nas arquibancadas, na pista e nas muretas; aparar o mato que cresce em torno e no centro da pista; reparar os vazamentos em virtude do telhado quebrado; reformular uma única entrada e saída do local que seja segura a todos que frequentam o mesmo.

**JUSTIFICATIVA:**

Esta indicação tem por finalidade obter a devida manutenção e reparos que são extremamente necessários que sejam realizados na Pista de Atletismo de Itajaí, a justificar: Para que se possa entrar na Pista de Atletismo há um portão grande, o qual deveria ser a entrada principal do local, porém o mesmo não faz diferença alguma se estiver aberto ou fechado, pois existem no local no mínimo outras três entradas em torno, sendo estas pela lateral e pelos fundos dando assim fácil acesso a qualquer pessoa que queira entrar ou sair do local, ou seja, não havendo o mínimo de segurança.

Ao entrar pelos fundos atrás das arquibancadas, pode-se visualizar que há um matagal crescendo entorno do local, sendo perigoso para a segurança dos frequentadores principalmente à noite, por alguém poder esconder-se no meio do mato à espera de alguma pessoa distraída, e também em virtude do mato há vários bichos no local.

As condições estruturais das arquibancadas são precárias, existem rachaduras em todo canto, pintura descascando, e muretas com aviso afixado para que ninguém se apoie, pois estão completamente soltas.

Ao centro da pista existe um gramado, o qual quando está com o mato alto, o que impede os atletas de fazerem uso deste espaço para exercícios, pois segundo relatos já foi encontrado uma cobra escondida no meio do mato bem no campo central da pista.

A pista em si, possui algumas partes que possuem um desnível no calçamento, o qual acaba machucando os atletas através do alto impacto causado pelos exercícios praticados, à pintura das raias e as marcações dos números no chão se encontram pintadas segundo relatos, por que o próprio treinador pintou para que assim pudesse a longa distância visualizar a quilometragem correspondente.

Em dias de chuva, alguns atletas relataram que há alguns pontos da pista onde formam poças de água, desta forma os atletas têm que fazer seus exercícios pisando nas poças, pois não há como desviarem sem sair do entorno da pista, como também em dias de chuva toda



ESTADO DE SANTA CATARINA  
**Câmara de Vereadores de Itajaí**



a área térrea abaixo da cobertura das arquibancadas, também alaga por existirem diversas goteiras.

Todo o ambiente é de responsabilidade, fiscalização e manutenção da Prefeitura Municipal juntamente com a Fundação Municipal de Esporte e Lazer - FMEL, porém na prática do dia a dia quem cuida e mantém os cuidados básicos com o ambiente são os atletas.

Por fim, após os pontos expostos, este Vereador solicita que seja encaminhada a devida indicação de manutenção e reparos, aos responsáveis para que possam ser tomadas as providências a respeito da Pista de Atletismo de Itajaí.

**SALA DAS SESSÕES, EM 21 DE FEVEREIRO DE 2019**

**NÍKOLAS REIS MORAES DOS SANTOS**  
**VEREADOR - PSB**